

Übertakten sinnvoll oder nicht?

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 27. August 2020, 18:26

Bei deinem MB gibt es nur 1x x16 und der untere Slot geht über den PCH mit 1x x4, durch deine 2 NVMe's entfallen nur 3x SATA Anschlüsse.