

Erledigt

## VEGA 64 / HEVC: Artefakte bei Videowiedergabe

Beitrag von „Lenny5Aces“ vom 28. August 2020, 10:49

[griven](#)

Vielen Dank für das Feedback! Also IGPU ist definitiv im BIOS deaktiviert.

Ja, mein SMBIOS ist iMacPro1,1.

Ich bin so frei und hänge mal meine config.plist mit an, bevor ich mir alles "aus der Nase ziehen lasse". 😊