

OpenCore Catalina Installation bricht bei [EB|#LOG:EXITBS:START] ab

Beitrag von „Chris007“ vom 28. August 2020, 14:39

[iPhoneTruth](#) beim Gram wirst du Probleme mit WLAN und BT bekommen, das Modul ist fest verlötet und meines Wissens auch nicht kompatibel zu macOS.

Aber Supportfreundlich sind die Dinger. 😊

Achso, probier im BIOS mal in die Advanced Settings zu kommen. Wenn ich mich nicht irre musst du im BIOS "STRG+ALT+F7" drücken. <-- **getestet, geht! Siehe Bild im Anhang. Aber wirklich was bringen wird dir das auch nicht.**

- Den VT-x kannst Du glaube ich unter "Intel Advanced Menu" deaktivieren, dass kann ich dir aber auch erst am Montag ganz genau sagen.
- OS Type geht nur UEFI (CSM disabled im Windows 10 Mode) oder Legacy (Other OS) wobei Legacy nur einmal bootbar ist, danach müsste es im BIOS wieder aktiviert werden.
- Above 4G ... hat das teil glaube ich gar nicht

zum Rest kann ich dir erst Montag weitere Infos geben.

Achja ganz vergessen: einige Optionen funktionieren nur unter Windows, wie bspw. der Akkuschonungsmodus (Laden nur bis 80%), diese sind mit dem LG ControlCenter gekoppelt.

Gruß

Chris