

Bitte um EFI-Check - Gigabyte Aorus Pro (Catalina 15.6.0)

Beitrag von „AgentUgly“ vom 28. August 2020, 18:09

Hallo zusammen,

ich möchte einen Hackintosh aufsetzen und komme bis zu dem Punkt, wo ich den Bootstick auswähle und die MacOS-Install (Clover) starte.

Das Apple-Logo erscheint, aber dann tut sich nichts mehr (auch nach 5 Min oder länger).

Bitte beachten: Es handelt sich nicht um die Hardware in meinem Profil sondern

Gigabyte Aorus Pro

i7 9700K

RX 580 Pulse

OSX: Catalina 15.6.0

Ich habe eine EFI genutzt, die mir [JimSalabim](#) freundlicherweise für ein Aorus Pro-Board angepasst hatte, diese findet ihr im Anhang.

Allerdings war das Anfang dieses Jahres - möglicherweise sind die Kexte nicht mehr aktuell oder es fehlen welche.

Könnt ihr bitte mal einen Blick auf die EFI werfen?

Denn ich weiß gerade nicht, wo ich ansetzen soll.

Vielen Danke!