

T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „grt“ vom 29. August 2020, 14:38

dass die usb-ports beim T440p mit der kext fürs T440s nicht so wirklich funktionieren, wundert mich ja nicht... 😊

aber hatten wir nicht auch eine fürs T440p gebaut?

und ja, die eine id, mit der die buxe funktioniert, war zum auswählen.

übrigens... auch bei oob wlan/bt-karten sollte der interne usb-port für bt entweder per ssdt oder kext definiert sein, sonst klappt das mit bt eher nicht.