

Akku Patch. Es wird 0% akku angezeigt.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. August 2020, 19:35

FakeSMC und VirtualSMC zusammen... NIE zusammen verwenden!! FakeSMC.kext löschen.
VoodooHDA und AppleALC zusammen auch nicht verwenden -> VoodooHDA.kext löschen...

IntelMausiEthernet und RealtekRTL8111.kext zusammen verwenden? Wenn es nur einen Lan Port hat (davon gehe ich bei einem Laptop aus), dann brauchst du nur einen davon. Welcher das ist, weiß ich jetzt nicht...

SMCHelper.efi (Drivers/UEFI) auch löschen...