

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „furchti“ vom 30. August 2020, 09:41

Hallo, habe auf meinem Ryzen Rechner OC 0.5.4

Wie aktualisiere ich richtig auf OC 0.6.0

Hab alles auf einen USB Stick in die EFI Partition gepackt, alte Config.plist rein. Dann kommt "OC Configuration require vault, but no fault provided"