

# Bitte um EFI-Check - Gigabyte Aorus Pro (Catalina 15.6.0)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 31. August 2020, 13:53

Ich hab dir den Ordner noch ein wenig abgeändert:

Ich hab dir diese ACPI-Patches rein:

SSDT-EC.aml (womöglich nicht notwendig)

SSDT-PMC.aml (für nativen NVRAM)

IntelMausiEthernet.kext hab ich entfernt, weil IntelMausi-WOL.kext schon drin ist.

SmallTreeIntel82576\_patched.kext hab ich entfernt, weil der deinen Ethernet-Controller nicht betrifft.

SMCBatteryManager.kext und SMCDellSensors.kext hab ich entfernt, weil die dich ebenfalls nicht betreffen.

UsbInjectAll.kext hab ich durch die für dein Board bereits fertige USBPorts.kext (USBPorts\_Z390\_AorusPro\_iMacPro1\_1.kext) ersetzt.

Die DeviceProperties, die von der Designare-EFI bei dir drin waren, hab ich entfernt.

Das Bootargument "-v" kannst du wieder entfernen, wenn der Rechner korrekt bootet. Ob du "slide=0" zum Booten brauchst oder nicht, kannst du einfach ausprobieren.