

Bitte um EFI-Check - Gigabyte Aorus Pro (Catalina 15.6.0)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 31. August 2020, 16:05

Hab mir gerade die Kext-Datei angeschaut. Die hab ich aus deinem alten Ordner übernommen. Wer hat die denn erstellt? Ich hoffe, das war damals nicht ich 😊 Das kann so gar nicht gehen. Da sind 23 Ports hinterlegt (und diese auch nicht korrekt). macOS lässt auch nur 15 Ports zu. Ich schau nachher mal drauf, ob ich dir das fixen kann. Ansonsten kannst du es selbst in Hackintool probieren - wenn du genau die Anleitung verfolgst (auf den eingekreisten "i"-Button unter "USB" drücken). Es sollte reichen, wenn du bei Schritt 9 anfängst.