

Hackintosh für Audio Anwendungen und bischen Videoschnitt(4K) erstellen

Beitrag von „chaivar“ vom 31. August 2020, 22:31

[JimSalabim](#)

Hab Clover mit FHD Bildschirm, eine 1 einzutragen

hat den Fehler behoben, danke dir von Herzen.

Aber ich glaub doch das mit der FirewireKarte was nicht stimmt weil wie oben schon beschrieben bei einer Soundkarte die Kiste abstürzt wenn man die anschliesst

und bei der anderen ist es so:

Sobald man die Soundkarte anmacht braucht die kurz um hochzufahren dan macht es klick und sie ist an,

wenn ich jetzt den Rechner anmache bevor die Soundkarte fertig hochgefahren ist bootet der Rechner neu, aber wenn ich warte bis die Soundkarte hochgefahren ist bootet der Rechner normal.

Hoffe mein Roman ist verständlich 😊

[g-force](#) nochmal ne Frage an dich, es gibt für die Metric Halo 2882 ne Erweiterungskarte, kannst du mir sagen ob dein Kumpel die hatte.

Ig