

Catalina Installation auf meinem Dell Laptop bricht sofort ab

Beitrag von „bluebyte“ vom 1. September 2020, 06:25

Auf den ersten Blick fallen mir grundlegende Dinge auf ...

Platforminfo/Generic/SystemProductName fehlt der Eintrag für das entsprechende Apple-Äquivalent (MacBook Pro, etc.). Das ist nötig für das entsprechende SMBIOS für deinen Laptop.

Platforminfo/Generic/SystemSerialNumber generiere bitte eine gültige Seriennummer zum entsprechenden Apple-Äquivalent

Platforminfo/Generic/SystemUUID fehlt ebenfalls

Die entsprechenden Einträge lassen sich auch mit dem Clover-Configurator im entsprechenden Menue erzeugen.

Wichtig ist zuerst Mal SystemProductName

Unter Driver sehe ich bei dir OpenRuntime.efi. Du brauchst den ApfsDriverLoader.efi nicht, wenn Du den aktuellen Opencore benutzt. Ich selbst habe von 0.56 auf 0.60 aktualisiert. Kann dir also nicht sagen, ab wann das genau geändert wurde. Wenn Du 0.60 nutzt, dann brauchst Du den ApfsDriverLoader.efi nicht.

Das wäre es erstmal fürs Erste. Wie gesagt, grundlegende Dinge.