

Sound Probleme nach Monitor Reboot

Beitrag von „jailbreaker“ vom 1. September 2020, 21:24

Hi!

Kurze Beschreibung der Situation: ich hab ein Dual-Monitor Setup, einmal 21:9 (Displayport) und der andere ein 27" Monitor (HDMI), wovon nur der 27" integrierte Boxen hat. Wenn ich den 21:9 Monitor ausschalte und wieder anschalte, findet er nicht auf antrieb das Signal, der zweite Monitor flackert dann lange erstmal auf und nach einem zweiten Neustart funktioniert es (falls jemand dafür einen Fix hat, lasst es mich wissen.) Jedenfalls habe ich meine Audio immer auf den Kopfhörer Ausgang gesellt und daran hat sich auch nie etwas geändert, jedoch wenn das beschriebene Szenario auftritt, geht aus irgendwelchen Gründen der Sound nur noch über den Lautsprecher des Monitors, obwohl weiterhin die Kopfhörer ausgewählt sind? Auch wenn ich die Audioquelle erneut als Kopfhörer festlege, ändert sich nichts an der Situation. Erst wenn ich den Hackintosh neustarte, funktioniert es wieder. Hätte da vielleicht irgendjemand eine Idee?

Liste aller installierten Kexte:

AppleALC

FakeSMC

IntelMausi

Lilu

USBInjectAll

WhateverGreen

Danke für jegliche Hilfe!