

Erledigt **Suche TrueSuite 5.5.0.5 (Authentec)**

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Mai 2013, 23:50

Hm, ich benutze nur eine unmodifizierte DSDT, hast Du vielleicht irgendwas am USB gedreht?
Denn da drüber läuft bei mir der Sensor.

USB-Bus:

Ort für Host-Controller: USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller: AppleUSBHCI
PCI Geräte-ID: 0x7fff00002831
PCI Revisions-ID: 0x7fff00000003
PCI Hersteller-ID: 0x7fff00008086
Bus-Nummer: 0x3d

Fingerprint Sensor:

Produkt-ID: 0x1600
Hersteller-ID: 0x08ff (AuthenTec, Inc.)
Version: c.10
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s
Standort-ID: 0x3d200000 / 3
Verfügbare Stromstärke (mA): 500
Erforderliche Stromstärke (mA): Unbekannt (Gerät wurde nicht konfiguriert)

Bluetooth-USB-Host-Controller:

Produkt-ID: 0x0001
Hersteller-ID: 0x0a12 (Cambridge Silicon Radio Ltd.)
Version: 31.64
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s
Standort-ID: 0x3d100000 / 2
Verfügbare Stromstärke (mA): 500
Erforderliche Stromstärke (mA): 0