

Erledigt Problematik Bluetooth

Beitrag von „ozw00d“ vom 3. September 2020, 21:47

[karacho](#) guter Hinweis ich schau mal und gebe Rückmeldung.

Nein steht auf NO ist also deaktiviert.

Edit: [karacho](#) warum auch immer ich hab mir nun nochmal eine USBPorts.kext erstellt, scheint wieder zu funktionieren.

Der einzige Unterschied:

vorher war es eine Kext die ich unter dem SMBIOS iMac18,3 erstellt hatte, die neue ist wie mein Hack auf SMBIOS iMacPro1,1.

Was jetzt daran USB Mäßig ein Unterschied ist kann ich nicht sagen, beide waren jedoch für max 15 Ports ausgelegt.