

Probleme mit dem FV-T919 unter Catalina 10.15.6

Beitrag von „Befilon“ vom 4. September 2020, 10:45

Guten Tag,

ich benutze schon seit längerem das FV-T919 mit Wlan und Bluetooth unter Catalina. Alles funktionierte eigentlich immer gut, aber jetzt auf einmal funktioniert das Wlan nicht mehr. Ich kann mir das nicht erklären, weil das letzte Update auch schon länger drauf ist und keine Probleme gemacht hatte (Mac OS Catalina Version 10.15.6). Ich hab mal meine EFI unten reingepackt. Danke