

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „Treffnix2011“ vom 5. September 2020, 11:06

Ganz herzlichen Dank für Eure schnellen Hilfestellungen,

5T33Z0 nachdem mein erstes eigenes EFI zwar gut funktioniert hat, jedoch die oben beschriebenen Fehler hatte, habe ich es diese Nacht schon mit deinem EFI Probiert nachdem ich meine GPU und Sprache DE=O eingetragen habe - Resultat Dein EFI hat viel sauberer gebootet als meins nach OC-Guide. Darum habe ich es auch soweit übernommen - (Daumen Hoch und besten Dank). Jedoch waren beide Probleme immer noch da.

[icecloud](#) ich mache mich sofort ans Werk und werde Berichten 😊

ist ja mein erstes Projekt, daher die für Euch etwas dämliche Frage : Wie Probiere ich am besten aus ob die neue EFI funktioniert ohne mir Catalina wieder neu aufspielen zu müssen ?