

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Jupp21“ vom 5. September 2020, 16:37

Letzter Stand heute.

Mit dem Asus Board komme ich genau einmal in die DP6 auf einer Sata Festplatte.

Wenn ich dann noch mal starten will geht mit Beta 6 und Installer nichts mehr, hängt oder macht Reset bei pciconfiguration begins