

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „Treffnix2011“ vom 5. September 2020, 20:14



Ethernet funktioniert einwandfrei !!!

5T33Z0 

Ich musste noch einmal in die Geschwindigkeit in

Einstellungen > Netzwerk > Ethernet > Weitere Optionen > Hardware auf 1000baseT gesetzt und dann lief es nach einem weiteren Neustart

Jetzt bleibt im Moment noch das leidige Thema mit der Soundkarte. ich experimentiere mal etwas mit den Treibern aus der OC für mein

Audio

1. Realtek® ALC1200 codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for S/PDIF Out

Mainbord parat hat, fände ich das super