

# macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „grt“ vom 6. September 2020, 00:13

das kann sein... kann bei einem älteren board aber auch sein, dass das mit UEFI nicht so ernst zu nehmen ist..

du hast den clover "für UEFI mainboards" installiert, bzw. einen efi-ordner in die efipartition des sticks kopiert?