

Erledigt

Mac Catalina 10.15.6 wacht mit einem Schwarzen Bildschirm auf

Beitrag von „Reo3928“ vom 6. September 2020, 15:05

#Rob-Schmu vielen Dank für deine Antwort.

Ich kenne mich mit dem Opencore gar nicht aus. Ich habe mir den Link und ein Video auf YouTube angeschaut.

Ich habe Opencore konfiguriert und hatte sofort ein Problem mit dem Boot . Der Anfang des Fehlers "mac os version not yet set"

ich würde gerne das Problem konkret eingehen.

Es geht also darum dass das system nachdem sleep alle Display Ausgänge nicht mehr erkennt. Und außerdem habe ich festgestellt dass das System sogar die Grafik Details nicht mehr zeigt, wenn es aus dem sleep wacht.

Deswegen gehe ich Mal davon aus dass das Problem mit kexts, drivers uefi oder Grafik Driver Zutun hat.

Ich würde mich freuen wenn du/jemand mir vielleicht dabei helfen könntest mit Hilfe des hackintools ein Patch für den Grafik zu konfigurieren oder irgendein Vorschlag zu geben.
Danke für die Hilfe