

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. September 2020, 17:42

Es muss nicht zwingend als "Hub" deklariert sein, weil Dein Board ja einen anderen USB Controller hat als meins. Was passiert denn, wenn Du hinten in das USB 2 Hub einen Stick steckst?

Da sollte sich was ändern dann. Eine andere Zeile grün werden und der Name des USB Modells unter "Device" angezeigt werden.

Hast Du denn die bestehende SSDT-EC-USBX.aml und SSDT-UIAC.aml vorher gelöscht?

Die vorderen USB Connector sind mit nem Kabel am Board angeschlossen (ich schätze an Anschluss 14 oder 15) (siehe Seite 14 Manual). Und das Hub hinten ist ja direkt mit dem Board verbunden. Deswegen kanns daran nicht liegen, dneke ich.