

# macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. September 2020, 19:15

Hast Du verschiedene USB2.0-Port an Deinem PC versucht?

Zeig mal bitte ein Bild der gemounteten EFI-Partition des BL-Sticks mit dem Ordner im Finder.

Und zur Sicherheit nochmal ein Terminal-Bild mit "diskutil list disk3".