

# Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

**Beitrag von „Treffnix2011“ vom 7. September 2020, 20:42**

locojens ganz lieben dank für Deine Mühe, das geht natürlich ebenfalls an 5T33Z0 der mir bis hier auch immer sehr geholfen hat

Leider reagiert unter MacOS immer noch nichts - Ich belasse es jetzt dabei.

Dann stecke ich dort nur die Controller etc rein, welche ich eh nur unter Win10 zum Zocken benötige. So moppert Catalina auch nicht herum das die Hardware nicht mehr unterstützt wird.

Ich lade mir jetzt wieder das EFI von gestern morgen ohne USBInjectAll.kext.

locojens : ich hab je keine Ahnung was du an der config.plist verändert hast- oder macht es mehr Sinn das entsprechende EFI mit Deiner .plist zu laden?