

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „locojens“ vom 7. September 2020, 20:46

Ich hatte nur ReleaseUSBOwnership auf yes gesetzt, da dieses Argument die Firmware vom Controller ignorieren soll und macOS quasi die Sache in die Hand nimmt...