

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „grt“ vom 8. September 2020, 09:29

sorry, das widerspricht meinen erfahrungen - mit wie gesagt mehreren boards, unterschiedliche generationen, unterschiedliche hersteller. die zuordnung der ports war oftmals sehr unlogisch aus meiner sicht (eben nicht hs.. und ss.. mit gleicher nummer an einer buchse), und daher verlass ich mich lieber auf meine beobachtung, als blind darauf zu vertrauen, dass alle hersteller ihre usbports sauber strukturiert durchnummerieren. daher guck ich mir das ganze einfach mal im ioregistryexplorer an, mach notizen, und übertrag das dann in die entsprechende usbports.kext. ist einfach und fix gehts auch noch.

übrigens steht in dem zitat nicht, dass HS.. und SS.. die selbe ordnungsnummer haben. nur, dass ein usb3-port sowohl als HS.. als auch als SS.. gelistet ist. das nur nebenbei...