

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „fkappen“ vom 8. September 2020, 10:58

[StevePeter](#) gibt es bei dir was neues zu dem Fehler? ich hatte gestern meinen oc ordner (OC-0.6.0_Z390-Designare_Radeon-GPU_iMac19,1(08.08.2020).zip) auf OC 0.6.1 gebracht, die SSDTs und Kexte (Nightlys) aktualisiert. Außerdem BIOS resettet und entsprechend Vorlage eingestellt. Keine Änderung. Auch ein Bootstick mit BigSur Beta 6 lässt sich damit nicht starten. Beta 1 läuft.

[JimSalabim](#) hattest du deine Config für BigSur anpassen müssen oder hast du noch Catalina im einsatz?