

# Clover EFI Update schlägt fehl

**Beitrag von „fredo“ vom 10. September 2020, 15:33**

Nein weiß ich leider nicht, da ich den fertigen EFI Ordner von dem oben verlinkten Guide für das T430s verwendet habe.

Daher ja meine Befürchtung, dass ich mit dem manuellen kopieren irgendwas schrotte. Der automatische Intaller/Updater wäre mir daher lieber ehrlich gesagt. In anderen Foren hab ich gelesen, dass es Probleme mit dem [SIP](#) gab habe die Option CsrActiveConfig aber schon auf 0x67 stehen, trotzdem schlägt das Update fehl.

Ich habe gerade mit dem Updater die Version 5122 auf meinen Boot Stick installiert, das war erfolgreich, der Stick bootet allerdings trotzdem weiterhin 5118. Die Idee war, wenn es mit dem Stick funktioniert einfach diesen aktualisierte EFI Ordner dann auf meine HDD in die EFI Partition zu kopieren.