

# **X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 10. September 2020, 19:30**

[lukslater](#)

Ansonsten probiere mal im BIOS "XMP" NICHT zu benutzen. Der Speicher taktet dann nur nominal was für die CPU vorgesehen ist, könnte aber das "Kaltstartproblem" ("00") beheben. Wenn es das ist, dann im nächsten Schritt "manuell" OHNE "XMP" den Speichertakt erhöhen, unter "3200" sollte alles funktionieren.