

Erledigt

Lenovo ThinkCentre M710q Tiny i5-7400T 8GB 256gb M2

Beitrag von „luxus13“ vom 13. September 2020, 11:48

Ein Hallo an alle!

Vielleicht hat einer einer Idee woher dieser Fehler kommt.

siehe Bild

Verwende OC 0.6.2 und Big Sur public beta 6


Habe als Basis meine OC configs genommen (siehe Signatur)

Aber leider egal was ich verändern (Opencore Config und Bios) ich komme wegen diesem Fehler nicht weiter.

CFG Unlock ist mittels Brummbär Patch gemacht worden.

Ick komme in den Installer, lösche die NVME und bestätige die Installation von Big Sur dann erfolgt der Reboot und dann kommt der Fehler

LG



Edit:

Nach ein paar Tagen testen und probieren war es die NVME Samsung MZVLW256HEHP der Störfried.

Neue gebrauchte Samsung NVME eingebaut und bis Sur lies sich installieren.

Das kuriose war eigentlich das Catalina auf der Samsung MZVLW256HEHP sich installieren lies.

LG

Edit die zweite:

Die Samsung MZVLW256HEHP wo bigSur public beta 6 mit OC 0.6.2 nicht installierbar(System Lenovo Thinkcentre) war läuft im System mit dem Motherboard GA-Z170-Gaming K3 perfekt.(ebenfalls bigSur public beta 6 mit OC 0.6.2)

Soll das einer verstehen....

LG