

# Airport BCM943224PCIEBT2 Karte - WLAN funktioniert nicht im X250 Catalina

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 10. September 2020, 21:10

Wenn die Karte wirklich OOB läuft dürfen dazu keinerlei Kexte oder Einstellungen in deinem Bootloader oder im System verwendet werden.

Wird die Karte angezeigt unter PCIe Hackintool?

