

Airport BCM943224PCIEBT2 Karte - WLAN funktioniert nicht im X250 Catalina

Beitrag von „Clio“ vom 10. September 2020, 21:28

Leider wird mir sie mir mit Hackintool auch nicht angezeigt. Unter Systembericht ->Netzwerk->WLAN unter IO80211.Family 12.0 (1200.12.2b1)

Unter Peripherals wird mir aber Apple Bluetooth angezeigt.

Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass die Karte schon älter ist, aber Catalina eher neu?