

Airport BCM943224PCIEBT2 Karte - WLAN funktioniert nicht im X250 Catalina

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. September 2020, 21:30

Nee, wenn dir die Karte auch nicht mit dem Hackintool unter PCIe angezeigt wird ist das Problem ein Hardware Problem. Auch wenn die Karte nicht kompatibel ist muss Sie dort auftauchen.

Bluetooth wird über USB angesteuert und ist eine andere Geschichte.