

Wie kann ich meine opencore hackintosh installation komplett rückgängig machen?

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 11. September 2020, 14:28

[Zitat von maccie](#)

Das Problem sind die Lüfter, die über die Windows Software von NXZT angesteuert werden. Die laufen natürlich permanent, und das ist etwas zu laut gewesen.

Die Lüfter haben einen 4 Pin PWM Anschluss, sie können sowohl an der Pumpe als auch einzeln betrieben werden, von daher mit einem 3 auf 1 Pin Stecker und an den CPU FAN Anschluss gesteckt, können auch die unabhängig geregelt werden.

Mach mal per Kext Updater ein Report und die zip hier hochladen, reicht schon.