


Erledigt HP ProBook 470 G5 Feintuning (Kein HDMI Output)

Beitrag von „hackmac004“ vom 12. September 2020, 09:47

Platform id sollte wie oben benannt 591B0000 sein. Die device id ist laut intel:




Da diese im Hackintool unter Spoof device-id nicht ausgewählt werden kann, müsste sie von Hand selbst in die config eingefügt werden. Was in Hex reversed 17590000 dann lautet.

An dieser Stelle.



Unter Connectors sollte Index 0 und LVDS dein internes Display sein.



Nun kannst du bei Index 2 und 3 Typ auf HDMI stellen. Es gilt nun die richtigen Kombination aus BusID, Pipe und Index zu finden. Pipes gibt es 8,9,10 & 18. BusIDs gehen von 0x01-0x06. Das sind leider sehr viele Möglichkeiten und bisher weiss ich keine bessere Möglichkeit als sie Stück für Stück durchzuprobieren. Am besten du gehst dabei schematisch vor und ich will mal hoffen, dass nicht auch Index 1 eine Rolle spielt.