

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bluebyte“ vom 12. September 2020, 18:19

[Si Vis Pacem](#) die IGPU ist gar nicht aktiv, weil ich wegen Big Sur auf iMac 15,1 gehen musste. Big Sur lief gar nicht mit der IGPU.

Es liegt wohl, so wie ich mir schon denken konnte, am UEFI-Teil vom VBIOS. Habe eben mal den CSM eingeschaltet und für die Grafikkarte BootOPRom auf Legacy gestellt. Die Grafikkarte hat sofort mit dem Monitor verbunden. Nur die Auflösung war kleiner. Deswegen auch die Frage an [mhaeuser](#), ob sie am Code was geändert haben. Mit OpenCore 0.56 hatte ich keine Probleme.