

WiFi - Atheros AR5B195 nach update ohne Funktion.

Beitrag von „Ritzzy“ vom 13. September 2020, 13:58

Das habe ich jetzt getan.

Jetzt meine Frage bin natürlich noch blutiger Anfänger wo wird das ganze installiert?

Muss dort noch angepasst werden? Denn nach Installation von dem Kext leider WLAN noch ohne Funktion.

Denke auch nicht das man dort viel falsch machen kann super Programm.

Habe vorab alles was ich davor unternommen habe bezüglich WiFi runtergeschmissen. Den alten Kext aus Mojave gelöscht aus System Library Extentions. Und dann mit Kext Utility den Cache neu aufbaut.

Habe dann den Kext Updater geöffnet brav meine Passwörter eingegeben.

Werkzeuge und dann Atheros AR support installiert zeigt jetzt grünen Haken.

Danach Neustart

Aber leider noch kein WLAN.