

**In Arbeit**

# Ich bin beim Triple-Boot-Versuch gescheitert. Wie behebe ich das?

Beitrag von „g-force“ vom 15. September 2020, 19:39

[Zitat von 5T33Z0](#)

Erstmal BIOS Defaults laden... was  $\neq$  cmos reset ist.

Ich denke, den Unterschied kennst Du. Du schreibst ja auch "ungleich", was hier "entspricht ungefähr" gleichkommt. Meist reicht "Defaults" - wenn`s garnicht will, dann CMOS-Reset.