

Hardware mit Macken? Hackintosh startet erst nach dem 2. oder 3. Versuch

Beitrag von „swissborder“ vom 16. September 2020, 16:26

Aktuell bootet mein Rechner wieder normal. Seit meinem ersten Post habe ich ein paar Anpassungen gemacht.

- BIOS habe ich von F9g zurück auf F8 geflasht.

- Clover auf 5120 angehoben (5121 und 5122 funktionieren bekanntlich nicht ...scan entry... issue)

- EFI in Bezug auf QcQuirks aktualisiert

Was genau die Ursache war, kann ich nicht beurteilen bzw. fehlt mir die Zeit zum Analysieren. Hauptsache der Rechner läuft.

Aktuelle EFI im Anhang.