

# DELL PRECISION T1700 / DELL T20 in Hackintosh verwandeln

Beitrag von „MacNewbie123“ vom 16. September 2020, 21:49

[Zitat von krokol](#)


Aus meiner Sicht sieht das eigentlich gut aus. Wird FireWire unter Apple-Menü > Über diesen Mac > Systembericht > Hardware > FireWire angezeigt? FireWire sollte mW eigentlich nativ unterstützt werden, aber ich bin da kein Spezialist und weiß auch nicht, welche Karte du genau hast.

Was du testen kannst wenn FireWire im Systembericht nicht auftaucht: Hast du die Karte vollständig angeschlossen? Manche haben wohl einen zusätzlichen Header für die Stromversorgung per FW. Auch habe ich was von Mac vs Win Modus gelesen ... irgendwelche Switches/Jumper auf der Karte? [BIOS Einstellungen](#) für PCIe überprüfen.

Meine FireWire-Karte ist eine: **EXSYS EX-16415 PCI-Karte**

Unter Windows war sie "nur" eingebaut und funktionierte sofort. Das mit dem BIOS könnte ich nochmal unter die Lupe nehmen.

Mein Audioface wird angezeigt, eine Firewire-Karte nicht. Aber die GUI des Audio Interfaces zeigt "No Hardware connected" an. Ich habe hier mal ein Screenshot gemacht:



Und wenn wir schon dabei sind, hier wird meine GT730 zumindest mal erkannt:

