

Startbildschirm anpassen in Opencore

Beitrag von „Befilon“ vom 16. September 2020, 22:36

alles klar, Danke [Nightflyer](#) iGPU ist schon deaktiviert. Nur eine Sache noch 5T33Z0 ich hatte vorhin den Mac im Ruhezustand, erstmal alles soweit okay, nur dann nach ca. 30 min hat er das System angeworfen ohne dass ich ihn aufgeweckt hatte, woran könnte das liegen?