

HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.2 / i9-10885H OctaCore / 32GB RAM

Beitrag von „EdD1024“ vom 17. September 2020, 10:39

Nein, es gibt leider keinen POST-Screen

Wenn die SSDs nicht im RAID sind, was sich im BIOS einstellen lässt, sieht Windows sie als zwei einzelne Datenträger. macOS Installer oder Linux-Installer sieht sie leider nicht.

Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die SSDs in den AHCI-Mode zu versetzen.