

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 17. September 2020, 14:28

Hast du schon mal den Hardware Reset (Jumper auf dem Board) durchgeführt ? Anschließend "Optimized Defaults" laden, dann die MacOS Anpassungen vornehmen und dann nochmal versuchen.

Ehrlich gesagt, würde ich das Motherboard als letztes in Betracht ziehen...