

macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. September 2020, 08:35

[Zitat von derNeuling](#)

meine EFI gemountet und den EFI ordernde mit dem vorhandenen, welchen ich auch bei dem UEFI Versuch genommen hatte, getauscht

Hier solltest Du Dir nochmal die Unterschiede zwischen einem für UEFI- bzw. Legacy-Betrieb erstellten Clover-Bootstick vor Augen führen. Diese liegen nicht nur in der Bezeichnung.