

Asus ROG STRIX Radeon RX 580 8 GB | Überhitzt

Beitrag von „bluebyte“ vom 19. September 2020, 17:55

Also wenn das erst auftritt, nachdem du das Gehäuse schließt, dann liegt es wohl daran, dass die Wärme nicht anständig abgeführt wird. Hast Du den Rechner selbst zusammengebaut oder ist es ein Rechner von der Stange? Oft liegt es an zu kleinen Gehäusen und der Wärme, die sich im Gehäuse staut. Aber auch an mangelhaftem Kabelmanagement das den Luftstrom behindert.