

T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „sukru92“ vom 20. September 2020, 03:53

Also endlich ist mein CH341A Flasher angekommen....

Direkt Modifiziertes BIOS aufgespielt

und was soll ich sagen die Karte funzt direkt Plug&Play habe keine kexsts gebraucht

-AirDrop funzt

-Bluetooth ebenfalls

-Handoff habe ich noch nicht ausprobiert

unter Windows funktioniert sie ebenfalls mit den richtigen Treibern auch +Bluetooth und vollen 866 mbps. Unter MacOS habe Ich im Schnitt aber meistens nur 490-650mbps anstatt die vollen 866mbps was jetzt aber nicht schlimm ist reicht für 4K Streaming allemale aus.