

Erledigt

Unibeast will einfach nicht - Erstellen dauert nur eine Minute - Fehler!

Beitrag von „TuRock“ vom 9. Mai 2013, 18:05

Als MacMini 5,1 einstellen und unter Bios:

On-Chip Frame Buffer Size =

bei 4GB RAM = 384MB

bei 8GB RAM = 480MB einstellen !

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=4919>