

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crumpler“ vom 20. September 2020, 21:57

[JimSalabim](#)

Also, meine externe SSD welche am TB-Anschluss nur Probleme machte seit dem letzten Update, läuft seit 20.9. wieder anstandslos...

Ich habe aber nun das Problem dass meine Bluetooth-Tastatur nicht mehr erkannt wird beim Boot, wegen FileVault aber benötigt.