


Kartenleser : Sinetek-rtsx.kext bei Realtec RTS522A in Nuc8i7Beh2

Beitrag von „the_ace“ vom 21. September 2020, 10:08



Ich habe ein T560, das Hackintool zeigt unter PCI dann den blau unterlegten Eintrag.
Die Sinetek-rtsx.kext hab ich in meiner EFI in kexts/others/ deponiert.
Bisher aber kein Lebenszeichen vom Cardreader.
Hat noch jemand einen Tip?