

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. September 2020, 12:39

Es liegt sicher nicht an der Software, wurde ja bereits einiges getestet. Clover kann er sich meiner Meinung nach sparen.

[Zitat von 13XxM1CHA3lxX37](#)

Wenn ich das mache nutzt er trotzdem die config von der SSD (wenn ich mich nicht irre)

Ich fürchte du irrst, wenn du ein Bootlaufwerk mit F12 auswählst, wird das Board auch von diesem booten. Außerdem hat [AlBundy](#) keine EFI auf der SSD, er bootet von einem USB-Stick.