

Efi wird im Bios nicht erkannt

Beitrag von „Para“ vom 21. September 2020, 22:25

Hallo,

Ich habe habe mein PC so weit mit macOS einrichten können,

nur leider wird jetzt meine Boot Festplatte nicht mehr als UEFI erkannt nur noch als normale Festplatte.

Habe auch schon andere Boot stick versucht es wird leider nichts mehr angezeigt.

Mein Mainbord:

MSI H97 Gaming 3.